Tlak - ruční měřicí přístroje

Použití: / Přístroj	GMH 5130	GMH 5150	GMH 5155	GMH 3111	GMH 3151	GMH 3156	GMH 3161-12	GMH 3181-12	GMH 3161-01	GMH 3161-07...	GMH 3161-13	GMH 3181-01	GMH 3181-07	GMH 3181-13	GDH 200-07	GDH 200-13	GDH 200-14	GPB 3300	GTD 1100	GDH xx AN	GDH 12 AN	GDUSB 1000
relativní měření tlaku (podtlak, přetlak, diferenční měření)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓
absolutní měření tlaku	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓		✓	✓
vytápění, vzduchotechnika, klimatizace	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
měření kapalin	✓	✓	✓	✓	✓	✓																✓
měření vakua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓				✓	✓
meteorologie							✓	✓									✓		✓		✓	
měření nadmořské výšky (rekreační sport)																			✓			
vodotěsné provedení	✓	✓	✓																			
provedení EX (volba)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Funkce / výbava: / Přístroj	GMH 5130	GMH 5150	GMH 5155	GMH 3111	GMH 3151	GMH 3156	GMH 3161-12	GMH 3181-12	GMH 3161-01	GMH 3161-07...	GMH 3161-13	GMH 3181-01	GMH 3181-07	GMH 3181-13	GDH 200-07	GDH 200-13	GDH 200-14	GPB 3300	GTD 1100	GDH xx AN	GDH 12 AN	GDUSB 1000
Technické údaje																						
výměnné snímače	1	1	2	1	1	2																
měřicí rozsah tlak (max.) [mbar]	závislý na snímač tlaku			závislý na snímač tlaku			0..1300		..-01: -1..25 ..-07: -10..350 ..-13: -100..2000						..-07: 0..200 ..-13: 0..2000		0..11000	300..1100		..01: 0..20 ..07: 0..200 ..12: 0..1300 ..13: 0..2000 ..14: 0..11000		závislý na snímač tlaku
doplňkové veličiny																		GTD 1100: -10..+50 °C -500..+9000 m				
jednotky	mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH_2O														mbar (hPa), mmHg, PSI ..-07: navíc Pa		mbar (hPa), mmHg, PSI	mbar (hPa), mmHg		mbar (hPa)		závislé na snímači tlaku
Funkce:																						
min/max, zero, Auto-Off	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			min/max, zero
poplach	✓	✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓								
datový logger	✓	✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓								
rozhraní	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
analogový výstup		✓	✓		✓	✓		✓				✓	✓	✓						✓	✓	
Strana katalogu	str. 46-47			str. 48-49			str. 52		str. 53			str. 53			str. 54		str. 54	str. 55		str. 56		str. 57