

NÁVOD K OBSLUZE

Popis a ovládací prvky



Zadní strana jednotky displeje:

- Kryt s chránkou baterie
- Sériové číslo
- Kalibrační značka DakkS, nebo certifikát kalibrace
- Sériové číslo jednotky displeje
- Závit pro upevnění na stativ



Luxmetr MAVOLUX 5032 C/B USB

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup luxmetru Goessen MAVOLUX 5032C/B USB.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, aby ste
jím odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znova kdykoliv přečíst!


Účel použití

Měřicí přístroje MAVOLUX 5032 jsou malé, snadno použitelné a vysoce přesné přístroje, které umožňují přesná měření intenzity osvětlení v lx, nebo v fc. V kombinaci s volitelným příslušenstvím dokáže MAVOLUX 5032 měřit také intenzitu svítivosti (jasu) v cd/m², nebo fl.

Světelný senzor s kruhovým vstupem má fotometrickou hlavu má integrovanou kosínkovou korekci, aby se správně měřilo i světlo dopadající v šíkuném úhlů.

Oba typy MAVOLUX umožňují měření svítové intenzity (denní světlo, reflektory) bez daňho příslušenství. Zejména MAVOLUX 5032 B s počáteční citlivostí 0,01 lx se ideálně hodí k měření velmi slabého světla, jako např. nouzového osvětlení.

Oba výrobky disponují pamětí výsledků měření s kapacitou 100 míst, která lze načíst a zobrazit přímo pomocí tlačítka, nebo integrovaným USB portem a softwarem, který je dodáván s měřicími přístroji.




Popis prvků na displeji

- 1. Zobrazení naměřené hodnoty a paměti
- 2. Jednotka měření
- 3. Indikátor funkce HOLD a kapacita vyrovnávací paměti
- 4. Faktor násobení naměřené hodnoty
- 5. Automatický rozsah
- 6. Indikátor slabé baterie

Popis tlačítka

- 1. Přepínač zap./vyp. (On/Off)
- 2. Tlačítko rozsahu - Paměť / rozsah měření ↑
- 3. Lx/fc – Výběr jednotek měření
- 4. HOLD – Funkce / Vyrovnávací paměť
- 5. Tlačítko rozsahu - Paměť / rozsah měření ↓
- 6. MEM – Tlačítko paměti



lx = Lux	1 lx = 0,0929 fc
fc = footcandela	1 fc = 10,76 lx
cd/m ² = Candela na čtverečný metr	1 cd/m ² = 0,2919 fl
fl = footlambert	1 fl = 3,426 cd/m ²

Příprava k uvedení do provozu

Nejdříve odstraňte kryt schránky baterie na zadní straně měřicího přístroje. Vložte do schránky jednu baterii, která je součástí dodávky (1,5 V, velikost AA). Dejte pozor, abyste baterii vložili podle ukazatele polarity (+/-), které jsou uvnitř schránky. Pokud se na displeji zobrazí varovný symbol baterie se musí vyměnit. Naměřené hodnoty v paměti a také hodnoty vlastního nastavení se zachovají i po výměně baterie.

Doba trvání aktívного displeje – Nepřetržitý provoz

Pokud se cca 4 minuty nestiskne žádné tlačítko na přístroji, MAVOLUX se automaticky vypne. Naměřené hodnoty v paměti a také hodnoty vlastního nastavení se zachovají i po vypnutí přístroje. Funkci automatického vypnutí můžete vypnout, když při zapnutí přístroje současně stisknete a podržte tlačítko **HOLD**. Na displeji zůstane jednotkový měření „lx / fc“, které signalizuje, že je aktivní režim nepřetržitého provozu.

Obsluha

Zapnutí a měření

Stiskněte-li tlačítko On/Off, MAVOLUX se zapne a okamžitě přejde do režimu měření, které se uskutečňuje rychlosťí dvakrát za sekundu. Přístroj je nyní v režimu „AUTO“ a to znamená, že MAVOLUX výběr nejlepší rozsahu měření pro stávající úroveň světla. Stisknutím některého z tlačítek rozsahu můžete nastavit vlastní rozsah měření. Následně můžete krátkými stisky tlačítek rozsahu (Range) procházet rozsahy měření nahoru nebo dolů. Když stisknete obě tlačítka rozsahu současně, přístroj se vrátí k automatické volbě rozsahu.

Výběr jednotek měření lx, nebo fc – cd/m^2 , nebo fL

Požadovanou jednotku měření (lx, nebo footcandle) vybere tlačítkem lx/fc. Při použití dodatečného příslušenství k měření světlosti (viz níže „Volitelné příslušenství“) se tímto tlačítkem vybírá také jednotka měření jasu cd/m^2 , nebo fL – kandela na čtverečný metr, nebo footlambert.

Signálizace překročení rozsahu měření – Indikace nulového bodu

Pokud se překročí některý z rozsahů měření, na displeji se zobrazí „OL“. Indikaci nulového bodu můžete získat, pokud přes světelny snímač, resp. přes fotometrickou hlavu dále ochranný kryt.

Funkce paměti



Kromě vyrovnaných paměti zobrazení je MAVOLUX vybaven také pamětí až pro 100 hodnot měření. Tato funkce dovoluje uživateli provést několik měření v terénu a poté se na ně podívat. Data uložená v paměti se zachovají i po vypnutí měřicího přístroje nebo po výměně baterie.

Funkce „HOLD“ – přidržení výsledku měření na displeji

MAVOLUX je vybaven také funkcí HOLD, která vám umožňuje provést měření v relativně tmavých podmínkách za velmi slabé viditelnosti a přecítit si vysledky na displeji později v lepším světle. Poslední měření se uloží do vyrovnávací paměti stisknutím tlačítka HOLD. Na displeji se zobrazí „HOLD“. Dalším stiskem tlačítka „HOLD“ se MAVOLUX vrátí k režimu měření.



„Mem“ – Ukládání naměřených hodnot do paměti

Nejdříve hodnotu, kterou chcete uložit, se přidří na displeji stisknutím tlačítka **Hold** a poté se můžete vložit na nejbližší volné místo v paměti stiskem tlačítka **Mem**. Několik sekund se na displeji ukládá číslo místa v paměti a ukládaná naměřená hodnota. Poté se MAVOLUX vrátí k režimu měření. Pokud se zapiší všechny 100 míst v paměti, na displeji se zobrazí „FULL“, tj. signalizace, že paměť je zaplněna.





„Mem-Edit“ – Přepisání uloženého výsledku měření

MAVOLUX nabízí funkci „Mem Edit“, která slouží ke Korekcí hodnoty uložené v paměti. Prověďte znova měření, stiskněte tlačítko **Hold** a následně novou hodnotu. Poté můžete tlisťtky rozsahu procházet místu v paměti.



MAVOLUX se zobrazí místo v paměti, jehož hodnotu chcete nahradit, stiskněte tlačítko **Mem**. Poté se na displeji bude několik sekund střídavě ukazovat číslo místa v paměti a nově ukládaná naměřená hodnota. Následně se MAVOLUX vrátí k režimu měření.





Funkce HOLD je základní funkci všech funkcí paměti.



„Mem Recall“ – Vyvolání dat z paměti

Aktivujte funkci měření („Measuring“) a stiskněte tlačítko Mem.

Jako první se zobrazí naposled uložená hodnota.



Stískněte některé z tlačítek Range a procházejte místá v paměti. Na displeji se bude střídavě zobrazovat číslo místa v paměti (01 – 02, atd.) a naměřená hodnota uložená na daném místě. Pro návrat k režimu měření stačí stisknout nějaké jiné tlačítko, nebo se režim měření obnoví, když po dobu asi 10 sekund nebudete načítat žádnou hodnotu z paměti tlačítka Range.



„Mem-Clear“ – Vymazání paměti

MAVOLUX musí být v režimu HOLD.

Pokud stiskněte současně obě tlačítka rozsahu (Range), vymaze se celá paměť naměřených dat. Vymazání je potvrzeno třem čárkama na displeji.

USB Port – Standardní software

MAVOLUX je vybaven USB portem, který umožňuje připojení měřicího přístroje k PC pomocí USB kabelu (je součástí dodávky). Na přiloženém CD najdete mimo jiné standardní software, který dovoluje okamžitě začít pracovat s měřením na PC. Podrobnejší informace k práci s MAVOLUX prostřednictvím počítače najdete na přiloženém CD.

Priložený standardní program gLUX umožňuje načíst data z paměti měřicího přístroje a ovládat ho přes počítač (automatická měření v intervalech od dvakrát za sekundu po jednkrát za den). Naměřené hodnoty lze prezentovat ve formě grafu a přenášet do vypočtu.

Rozsah dodávky

- Luxmetr
- Hliníkový kufřík
- Batérie
- Ochranný kryt
- Standardní software na CD
- USB kabel
- Navod k obsluze

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodu registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do luxmetru. Případné opravy svěřte odbovnému servisu. Nevy stavujte tento výrobek přílišní vlnění, nemámečuje jej do vody, nevy stavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých himot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknut.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenašlete potřebné informace, spojte se s naším technickým poradním nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.



K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mímě vodu navlhčený hadík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (fledcia barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknut děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabijeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybíte baterie (jž nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K témtu účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

MAVOLUX musí být v režimu HOLD. Pokud stiskněte současně obě tlačítka rozsahu (Range), vymaze se celá paměť naměřených dat. Vymazání je potvrzeno třem čárkama na displeji.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonních ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!


Technické údaje

Světelný snímač	Křemíková fotodioda s filtrem V(λ)
Klasifikace	MAVOLUX 5032 B USB – Třída C podle DIN 5032, část 7 (CIE 69) MAVOLUX 5032 B USB – Třída B podle DIN 5032, část 7 (CIE 69)
Rychlosť měření	2 měření za sekundu
Displej	LCD s černým podsvícením; velikost 50 x 25 mm
Signálizace překročení rozsahu	7 segmentů, 3 ½ digit, 13 mm
Paměť	„OL“ 100 míst v paměti pro naměřené hodnoty, indikace zaplněné paměti „FL“ Port USB 1.1
Rozhraní	1x alkalická baterie 1,5 V, typ AA nebo vodní akumulátor
Napájení	Přibližně 45 hodin nepřetržitého provozu
Životnost baterie	Na displeji se objevuje symbol , pokud napětí baterie klesne pod 1,0 V
Signálizace slabé baterie	Pokud se MAVOLUX připojí USB kabelem k PC, napájí se z počítače
Externí zdroj napájení	MAVOLUX je v souladu německým standardem 89/336/EWG 01. 01. 1996
Elektromagnetická kompatibilita	Plast
Plášť/přístroje	Rozměry jednotky displeje: 65 x 120 x 19 mm Fotometrická hlava: 31 x 105 x 30 mm
Rozměry	200 g (jednotka displeje s fotometrickou hlavou bez baterie)
Hmotnost	Povrch difuzénu citlivý na světlo: přibližný průměr 10 mm
Světelný snímač	Přibližně 1,5 m (možnost objednání také v délce 3 m, 5 m a 10 m)
Délka kabelu	

Hlavní limitní hodnoty chyb měření MAVOLUX 5032 B USB

Charakteristika	Přípustná chyba podle třídy B DIN 5032	Typická chyba 5032 B USB	Typická chyba MAVOLUX
Fotopická křivka V(λ) (f_1)	6%	3,0%	3,0%
Kosinová korekce (f_2)	3%	2,0%	2,0%
Linearita (f_3)	2%	1,0%	1,0%
Chyba nastavení (f_{11})	1%	0,8%	0,8%
Celková chyba (f_{ges})	10%	8,0%	8,0%

Fotopická křivka V(λ) (f_1) MAVOLUX 5032 B USB



Specifikace MAVOLUX 5032 B USB

Měření	Rozsah v lx	Rozsah v fc	Rozlišení v lx	Rozlišení v fc
Svítivost	0,01 – 19,99	0,01	0,001	0,001
	0,1 – 199,9	0,1	0,01	0,01
	1 – 1999	1	0,1	0,1
	10 – 19 900	10	1	1
	100 – 199 000	100	10	10
Kandela/m ² (cd/m ²)	Footlambert (fl)	Rozlišení Cd/m ²	Rozlišení fl	Rozlišení fl
Svítivost (jas) s předsádkou pro cd/m ²	0,1 – 199,9	0,01 – 19,99	0,01	0,01
	1 – 1 999	0,1 – 199,9	0,1	0,1
	10 – 19 900	1 – 1 999	1	1
	100 – 199 900	10 – 19 900	10	10
	1000 – 1 999 000	1000 – 199 900	100	100